

BENDRŲJŲ VERSLO SĄLYGŲ, TAIKOMŲ BENDRAJAI NUOMOS IR MONTAŽO SUTARČIAI, PRIEDAS NR. 4

SUSIPAŽINIMAS SU RIZIKOMIS NUOMOTOJO SANDĖLIO VIETOJE

Rizikos	RIZIKŲ PAŠALINIMO IR SUMAŽINIMO PRIEMONĖS
	Pagal Europos Bendrijos norminius dokumentus, darbdaviai, kurių darbuvietėse dviejų ar daugiau darbdavių darbuotojai vykdo užduotis, privalo informuoti vienas kitą apie rizikas ir bendradarbiauti, užtikrinant darbo saugą ir sveikatos apsaugą.
1. Susitrenkimas nuslydus arba nukritus medžiagoms	<p>Priemonės: Pastolių komponentai, lentos ir kitos medžiagos turi būti iškraunamos, pakraunamos ir perkeliamos rezervuotoje vietoje, kurią šiai veiklai garantuoja atsakingas SGB filialo darbuotojas arba jo įgaliotas kitas SGB filialo darbuotojas (sandėlio vedėjas, vyr. sandėlininkas, kitas įgaliotas darbuotojas). Pakrovimo, iškrovimo ir kitose sandėlio vietose privaloma naudoti nustatytas asmens apsaugos priemonės (apsauginius šalmsus, tvirtą darbo avalynę, darbo drabužius, darbines pirštines). Tvarkant medžiagas (perkeliant, iškraunant, pakraunant, sandėliuojant, surišant, t.t.) privaloma laikytis saugos, sveikatos apsaugos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių, taikomų tvarkymui ir sandėliavimui. Privaloma laikytis asmens, atsakingo už sandėlio veiklą (sandėlio vedėjo, transporto operatoriaus, vyr. sandėlininko) nurodymų. Sukraunant, pakraunant ir tvarkant medžiagas, SGB sandėlio darbuotojas (vyr. sandėlininkas, sandėlininkas) kartu su transporto priemonės vairuotoju užtikrina, kad liktų pakankamai vietos dirbti aplink automobilį. Kitiems darbuotojams ir asmenims turi būti neleidžiama judėti ir pasilikti pavojingoje vietoje, aplink automobilio pakrovimo vietą, kur jiems gali kilti pavojus dėl krintančių ar slystančių objektų arba krovininių automobilių tvarkymo. Draudžiama važinėti transporto priemone, kurioje medžiagos nėra saugiai pritvirtintos, kad nejudėtų ir nekristų. Privaloma sulaukti asmens, atsakingo už veiklą SGB sandėlyje, (sandėlio vedėjo, vyr. sandėlininko, kito įgalioto asmens) įsakymo ir nurodymo. Draudžiama pasilikti ar judėti po kroviniais, esančiais krovininiuose automobiliuose, prikabintuose prie krano ar keltuvo ir pan. Privaloma išlaikyti saugų atstumą iki perkeliama krovinii ir sandėliuojamų medžiagų. Draudžiama judėti tarp kabančio krovinio ir kieto objekto. Draudžiama pasilikti automobilio pakrovimo vietoje šalia medžiagų, kurios yra nesutvirtintos ir gali nukristi ar nuslysti. Draudžiama judėti ant sandėliuojamų medžiagų automobilio pakrovimo vietoje. Draudžiama naudoti uždraustus krovinio tvarkymo būdus.</p>
2. Pervažiavimas automobiliu, sutraiškymas, numušimas, nukritimas	<p>Priemonės: Privaloma garantuoti transporto priemonių ir asmenų (sandėlio vedėjo, vyr. sandėlininko, kito įgalioto darbuotojo) judėjimą paskirtose zonos kaip įmanoma sumažinant galimą riziką. Visi darbuotojai privalo būti ypač dėmesingi, vairuodami automobilį ir tvarkydami krovininius automobilius (ypač pėsčiųjų atžvilgiu). Visi asmenys privalo būti ypač dėmesingi, būdami krovininių automobilių tvarkymo ar kitų transporto priemonių judėjimo vietoje. Draudžiama judėti ar pasilikti tarp automobilių, tvarkomų krovininių automobilių ar kitų transporto priemonių bei masivių objektų. Ypatingai atsargiai reikia elgtis judant už automobilio, kuris ketina važiuoti ar važiuoja atbuline eiga. Prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga, turi būti duodamas įspėjamasis ženklas. Privaloma susipažinti su naudojamais saugos ženklais ir signalais ir jų laikytis. Automobilio važiavimą atbuline eiga ir judėjimą turi užtikrinti tinkamos sveikatos būklės ir turintis atitinkamas žinias asmuo. Automobilius ir krovininius automobilius turi pastatyti ir užtikrinti, kad netyčia nepajudėtų ar jais netinkamai nepasinaudotų, įgaliotas asmuo. Greitis ir vairavimo stilius turi atitikti sandėlio sąlygas. Įvažiavimai, įėjimai ir keliai turi būti visuomet laisvi. Pakrovimo, iškrovimo ir kitose sandėlio vietose privaloma naudoti tam nustatytas apsaugines priemones (apsauginius šalmsus, tvirtą darbo avalynę, darbo drabužius, darbines pirštines). Pakrovimo vietoje transporto priemonėms draudžiama judėti su asmenimis.</p>
3. Regos sužeidimai dėl rūdžių ir dulkių dalelių	<p>Priemonės: Atiekant su darbu susijusius veiksmus, dėl kurių darbo vietoje ir aplink ją pakyla ar skleidžiama pernelyg daug dulkių ar kitų kietųjų dalelių (galandinimas, šlifavimas, pan.), privaloma naudoti apsaugines priemones akims (veido kaukę, apsauginius akinus). Draudžiama atlikti veiksmus, dėl kurių pakyla padidėjęs dulkių ar kietųjų dalelių kiekis, kai šalia yra asmenų, neturinčių akių apsaugos priemonių. (automobilio pakrovimo vietos šlavimas, kelių ar sandėlio grindų šlavimas, pan.) Draudžiama būti ar judėti be akių apsaugos priemonių šalia vietos, kur atliekami veiksmai, galintys sukelti regos sužeidimą.</p>
4. Nukritimas, suklupimas, paslydimas, sausgyslių patempimas	<p>Priemonės: Privaloma naudoti tvirtą darbo avalynę. Darbo vieta turi būti švari ir tvarkinga. Kylant į automobilio pakrovimo vietą ar leidžiantis atgal, privaloma naudoti tinkamas kopėčias ar kitas saugias priemones (paminas, laiptus, pan.) Žiemos metu privaloma užtikrinti tinkamą kelių ir sandėlio priežiūrą, apsaugant nuo paslydimo (sniego nukasimas, ledo pašalinimas, barstymas druska, inertine medžiaga, pan.). Privaloma nedelsiant pašalinti slidžius sluoksnius (išsipyliusius tepalus, purvą ir pan.). Privaloma apriboti patekimą į vietas, kuriose aukščio skirtumas tarp darbo vietos, kelio, grindų, rampų ir aplinkinio paviršiaus didesnis nei 0,5 m ir kur neužtikrintas saugus priėjimas, o laisvas bortas neužtvertas turėklų ar kitomis priemonėmis, apsaugančioms nuo nukritimo. Visos ermtės ir tuštumos turi būti uždengtos arba atitvertos. Liukai neturi judėti ar atsilaisvinti patys, jie turi būti viename lygmenyje su aplinkiniu paviršiumi.</p>
5. Nukritimas iš aukščio	<p>Priemonės: Draudžiama atlikti veiksmus, susijusius su darbu aukštumose (didesniame nei 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus) nenaudojant visų apsaugos priemonių nuo nukritimo arba asmens, dirbančio aukštumoje, apsaugojimo priemonių.</p>
6. Užsidegimas, gaisras, sprogimas, nudegimas	<p>Priemonės: Automobilio kuro bakas užpildoms tik degalinėse. Išskirtiniais atvejais sandėlio vedėjo nurodytoje vietoje gali būti įpilama tiek kuro, kiek to reikia nuvažiuoti iki artimiausios degalinės. Tik asmuo, turinti atitinkamą žinių, gali tvarkyti degias medžiagas. Tvarkomi krovininiai automobiliai ir priemonės, kurioms veikti reikalingas kuras, kuru turi būti pripildomi šiam tikslui sandėlio vedėjo nurodytoje vietoje. Kuras pilamas tik išjungus variklį, privaloma laikytis draudimo rūkyti ir nelįsti prie atviros ugnies. Gretimoje vietoje daudžiama vykdyti kitą veiklą, dėl kurios gali užsidegti kuras (galandinimas, suvirinimas, pan.) Draudžiama naudotis priemonėmis ir įranga, kurios skleidžia degius skysčius arba dujas. Transporto priemonių bakai ir kuro laikymo tara turi būti sandariai uždaryti. Kuro ir kitų degių skysčių laikymo tara turi būti saugoma pažymėtuose ir užsandarintuose konteineriuose tam skirtose vietose, leistiniais būdais ir mastais. Darbas su degiais skysčiais turi būti atliekamas paskirtoje vietoje ir pagal gamintojo žinyno nurodymus. Išsipykę degūs skysčiai išvalomi, padengiami adsorbentu ir laikomi paskirtame konteinerėje. Degius skysčius ir medžiagas privaloma saugoti nuo karščio.. Draudžiama liesti įkaitusias variklio dalis, išmetimo vamzdį ir kitas dalis, kurios gali nudeginti. Privaloma laikytis draudimo rūkyti visos patalpose išskyrus nurodytas vietas.</p>
7. pavojus dėl išmetamų dujų	<p>Priemonės: Draudžiama palikti įjungtą variklį, jeigu automobiliai ir krovininės transporto priemonės nenaudojami.</p>

.....
 Nuomotojo vardu
 data, vardas, pavardė, parašas

.....
 Nuomininko vardu
 data, vardas, pavardė, parašas